



CITTÀ DI VITTORIA

Martedì 06 Ottobre 2026

Comunicato Stampa n.113

**Scuola G. Matteotti, fenomeno di sfondellamento in un'aula:
verifiche tecniche in corso**

Questa mattina, poco dopo le ore 13,30 si è verificato un episodio di sfondellamento del solaio in una porzione di un'aula situata al primo piano dell'edificio della scuola media Giacomo Matteotti, all'interno di una terza classe. In quel momento gli alunni erano impegnati nelle attività didattiche. Il distacco ha provocato paura tra gli studenti e il personale presente in aula. Una ragazzina è stata sfiorata e raggiunta da un piccolo detrito caduto dal soffitto. Per precauzione, la minore è stata immediatamente assistita e affidata alle cure del 118, intervenuto per verificarne le condizioni. Fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato una prima verifica dell'aula e delle condizioni del solaio, controllando anche l'eventuale presenza di ulteriori situazioni che potessero determinare il distacco dell'intonaco o di altri materiali.

Al momento non sono state rilevate infiltrazioni d'acqua. Le cause che hanno determinato il distacco dei materiali saranno comunque accertate attraverso le successive verifiche tecniche.

Il primo piano dell'edificio sarà sottoposto a un'ulteriore verifica da parte dei tecnici del Comune, al fine di accertare le condizioni dei locali e verificare l'eventuale presenza di altre situazioni che richiedano interventi. In via precauzionale, il primo piano della scuola rimarrà chiuso fino al completamento degli accertamenti necessari e alla verifica delle condizioni di sicurezza.

Il Sindaco Francesco Aiello, insieme agli assessori della Giunta comunale, Corbino, Campailla e Prelati si è recato immediatamente alla scuola Matteotti per verificare personalmente le condizioni degli alunni e dei docenti e seguire da vicino le operazioni effettuate dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del Comune.

Sull'accaduto l'assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino ha dichiarato: -"Quello che si è verificato questa mattina alla scuola media Matteotti è riconducibile a un fenomeno di sfondellamento, che consiste nel distacco e nella caduta della parte inferiore delle pignatte, cioè dei blocchi di alleggerimento presenti nei solai in laterocemento, insieme all'intonaco del soffitto. Si tratta di un fenomeno che può manifestarsi anche improvvisamente e che, nel caso specifico, non era stato preceduto da segnali evidenti tali da far prevedere il distacco. Non risultano, infatti, infiltrazioni d'acqua né altre manifestazioni che potessero far presagire l'evento e, proprio per questo, non era mai pervenuta dalla scuola agli uffici tecnici comunali alcuna segnalazione relativa a criticità di questo tipo.



Questo, naturalmente, non significa che si debba sottovalutare quanto accaduto. Al contrario, abbiamo ritenuto doveroso intervenire immediatamente e con la massima cautela. I Vigili del Fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo e tutte le verifiche necessarie sulle condizioni del soffitto, mentre i tecnici comunali procederanno ora a un controllo approfondito del primo piano dell'edificio".

Il sindaco Francesco Aiello ha tenuto a precisare:- "Il mio primo pensiero va alla ragazzina che è stata sfiorata dal detrito. Sono stati momenti di grande paura, soprattutto per lei e per i suoi compagni, e desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza alla studentessa e alla sua famiglia e a tutti gli alunni e ai docenti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. Adesso è necessario procedere con la massima attenzione agli accertamenti tecnici sull'edificio. Il primo piano della scuola rimarrà chiusa in via precauzionale fino a quando non avremo un quadro chiaro delle condizioni dei locali e le necessarie garanzie di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale".

Sonia Iacono
Portavoce Comune Vittoria